

Fig. 1




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 4 12b




Fig. 2 66




Fig. 7




Fig. 8









Fig. 10






Fig. 12B




Fig. 16




Fig. 14





Fig. 15



SECTION C-C

Fig. 17






Fig. 19










Fig. 18

Fig. 20



Fig. 21







107m12






Fig. 33




Fig. 34




Fig. 35




Fig. 36




Fig. 37




Fig. 38











Fig. 39

SECTION B-B










cut at middle of clutch's teeth

SECTION C-C

Fig. 45



cut at bottom of clutch's teeth

SECTION E-E

Fig. 46






Fig. 50








Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56




Fig. 57

Fig. 58




Fig. 58




Fig. 59




Fig. 60









Fig. 61








Fig. 67




Fig. 68




Fig. 73




Fig. 74






Fig. 71




Fig. 72




Fig. 75




Fig. 77






Fig. 76



10





Fig. 80

14

10

12












Fig. 81






Fig. 89




Fig. 90






Fig. 94




Fig. 92




Fig. 91




Fig. 93




Fig. 96




Fig. 95